


Commessa N° 000052 Rev: 001
Stampa Costi
NBox: 2 - serramento F01
Qta: 1


LxH Esterno Telaio : 800 X 1400

Essenza: Pino FJ Lamellare

Colore Interno: Mordenzato Noce

Colore Esterno: Mordenzato Noce

Telaio: Spessore 68

Anta: Quadro Maggiorato

Ferramenta: Maico Copricerniera - Argento

Cerniera: Standard

Verso Apertura: 1 Anta DX

Tipo Chiusura: Anta Ribalta

Foro Maniglia: Solo lato interno

Soglia: Legno

Guarnizione: Guarnizione Nera

Ferramenta

Codice	Descrizione	Um	Qta	Costo Uni.	Costo Tot.
4FCOXDK40D8S	Movimento DK 40mm con boccole 8 scatti	PZ	1.00	2.01	2.01
4FSFS1159339	MC2-S111/6KT-6X110 VITE 6x110	PZ	8.00	0.31	2.46
4FSFS1167300	MC2-H36/2I-12X36-W15 BUSSOLA 12x36	PZ	8.00	0.41	3.31
GUA	Guarnizioni		3.91	0.00	0.00
				Incidenza: 4.68 %	Totale Costo €: 7.78

Legno

Codice	Descrizione	Um	Qta	Costo Uni.	Costo Tot.
4QUADPINGL072086	Quadrotto Pino Giuntato Lamellare 72x86	ML	8.03	4.73	37.98
				Incidenza: 22.85 %	Totale Costo €: 37.98

Guarnizioni

Codice	Descrizione	Um	Qta	Costo Uni.	Costo Tot.
4GMA476491	Guarnizione Telaio/Anta TE3007 Nera	ML	1.43	0.24	0.34
4GMA480501	Guarnizione Anta TE3031 Nera	ML	1.36	0.38	0.52
				Incidenza: .52 %	Totale Costo €: 0.86


Vetro

Codice	Descrizione	Um	Qta	Costo Uni.	Costo Tot.
4VETV0001	4 + 16 Aria + 4 Satinato - 4 + 16 Aria + 4 Satinato Guarnizione Anta Canalina Warm Edge Grigia con Argon		0.72	100.00	72.00
				Incidenza: 43.31 %	Totale Costo €: 72.00

Accessori/Altro

Codice	Descrizione	Um	Qta	Costo Uni.	Costo Tot.
0CIMBLEG	Imballo su bancale		1.00	10.00	10.00
0CMANALEF01R0	MANODOPERA-PRODUZIONE		1.00	37.53	37.53
4MCO0ID42DKSM-BI	Maniglia Roboquattro DK (ID42DKSM) - Biancomat		1.00	0.10	0.10
				Incidenza: 28.65 %	Totale Costo €: 47.63

Totale: 166.25 x Qta 1 : 166.25

Commessa N° 000052 Rev: 001
Stampa Costi
NBox: 3 - Fisso
Qta: 1


LxH Esterno Telaio : 800 X 1400
Essenza: Pino FJ Lamellare
Colore Interno: Mordenzato Noce
Colore Esterno: Mordenzato Noce
Telaio: Spessore 68
Anta: Quadro Maggiorato
Tipo Chiusura: Fisso Telaio
Soglia: Legno
Guarnizione: Guarnizione Nera

Ferramenta

Codice	Descrizione	Um	Qta	Costo Uni.	Costo Tot.
4FSFS1159339	MC2-S111/6KT-6X110 VITE 6x110	PZ	4.00	0.29	1.16
4FSFS1167300	MC2-H36/2I-12X36-W15 BUSSOLA 12x36	PZ	4.00	0.39	1.56
GUA	Guarnizioni		4.28	0.00	0.00
				Incidenza: 1.91 %	Totale Costo €: 2.72

Legno

Codice	Descrizione	Um	Qta	Costo Uni.	Costo Tot.
4QUADPINGL072086	Quadrotto Pino Giuntato Lamellare 72x86	ML	4.40	4.73	20.81
				Incidenza: 14.64 %	Totale Costo €: 20.81


Vetro

Codice	Descrizione	Um	Qta	Costo Uni.	Costo Tot.
4VETV0001	4 + 16 Aria + 4 Satinato - 4 + 16 Aria + 4 Satinato Guarnizione Anta Canalina Warm Edge Grigia con Argon		0.87	100.00	87.04
				Incidenza: 61.21 %	Totale Costo €: 87.04

Accessori/Altro

Codice	Descrizione	Um	Qta	Costo Uni.	Costo Tot.
0CIMBLEG	Imballo su bancale		1.00	10.00	10.00
0CMANALEFT0R0	MANODOPERA-PRODUZIONE		1.00	21.62	21.62
				Incidenza: 22.24 %	Totale Costo €: 31.62

Totale: 142.19 x Qta 1 : 142.19

Commessa N° 000052 Rev: 001
Stampa Costi
NBox: 4 - serramento P01
Qta: 1


LxH Esterno Telaio : 800 X 2300
Essenza: Pino FJ Lamellare
Colore Interno: Mordenzato Noce
Colore Esterno: Mordenzato Noce
Telaio: Spessore 68
Anta: Quadro Maggiorato
Ferramenta: Maico Copricerniera - Argento
Scrocco Est.: Non Presente
Cerniera: Standard
Verso Apertura: 1 Anta DX
Tipo Chiusura: Anta Ribalta
Foro Maniglia: Solo lato interno
Soglia: Alluminio taglio termico
Colore Soglia: Interno Nera. Esterna Argento
Guarnizione: Guarnizione Nera

Ferramenta

Codice	Descrizione	Um	Qta	Costo Uni.	Costo Tot.
4FCOXDK40D8S	Movimento DK 40mm con boccole 8 scatti	PZ	1.00	2.01	2.01
4FSFS1159339	MC2-S111/6KT-6X110 VITE 6x110	PZ	6.00	0.31	1.84
4FSFS1167300	MC2-H36/2I-12X36-W15 BUSSOLA 12x36	PZ	6.00	0.41	2.48
GUA	Guarnizioni		5.96	0.00	0.00
				Incidenza: 3.58 %	Totale Costo €: 6.34

Legno

Codice	Descrizione	Um	Qta	Costo Uni.	Costo Tot.
4QUADPINGL072086	Quadrotto Pino Giuntato Lamellare 72x86	ML	11.00	4.73	52.02
				Incidenza: 29.36 %	Totale Costo €: 52.02

Guarnizioni

Codice	Descrizione	Um	Qta	Costo Uni.	Costo Tot.
4GMA476491	Guarnizione Telaio/Anta TE3007 Nera	ML	6.45	0.24	1.55
4GMA480501	Guarnizione Anta TE3031 Nera	ML	6.20	0.38	2.36
4GUNIGS118TPEN	Guarnizione Soglia GS 118 TPE Nera	ML	0.73	0.49	0.36
				Incidenza: 2.41 %	Totale Costo €: 4.26


Vetro

Codice	Descrizione	Um	Qta	Costo Uni.	Costo Tot.
4VETV0006	33.1 Basso Emissivo 1.0 + 18 + 33.1 - 33.1 Basso Emissivo 1.0 + 18 + 33.1 Guarnizione Anta Canalina Warm Edge Grigia con Argon		1.30	44.00	57.02
				Incidenza: 32.19 %	Totale Costo €: 57.02

Accessori/Altro

Codice	Descrizione	Um	Qta	Costo Uni.	Costo Tot.
0CIMBLEG	Imballo su bancale		1.00	10.00	10.00
0CMANALEP01R0	MANODOPERA-PRODUZIONE		1.00	47.43	47.43
4MCO0ID42DKSM-BI	Maniglia Roboquattro DK (ID42DKSM) - Biancomat		1.00	0.10	0.10
				Incidenza: 32.47 %	Totale Costo €: 57.53

Totale: 177.17 x Qta 1 : 177.17

Commessa N° 000052 Rev: 001
Stampa Costi
NBox: 5 - serramento F02
Qta: 1

LxH Esterno Telaio : 1200 X 1400

Essenza: Pino FJ Lamellare
Colore Interno: Mordenzato Noce
Colore Esterno: Mordenzato Noce
Telaio: Spessore 68
Anta: Quadro Maggiorato
Ferramenta: Maico Copricerniera - Argento
Cerniera: Standard
Verso Apertura: 2 Ante DX
Tipo Chiusura: Anta Ribalta
Foro Maniglia: Solo lato interno
Soglia: Legno
Guarnizione: Guarnizione Nera
Blocco anta pass.: Non Presente

Ferramenta

Codice	Descrizione	Um	Qta	Costo Uni.	Costo Tot.
4FCOXDK30D8S	Movimento DK 30mm con boccole 8 scatti	PZ	1.00	2.01	2.01
4FSFS1159339	MC2-S111/6KT-6X110 VITE 6x110	PZ	12.00	0.31	3.69
4FSFS1167300	MC2-H36/2I-12X36-W15 BUSSOLA 12x36	PZ	12.00	0.41	4.96
GUA	Guarnizioni		7.17	0.00	0.00
				Incidenza: 4.08 %	Totale Costo €: 10.66

Legno

Codice	Descrizione	Um	Qta	Costo Uni.	Costo Tot.
4FASEITQ_PIG	Fascetta esterna Italiana - Tonda - Quadra Pino Giuntato	ML	1.32	5.25	6.90
4FASIITQ_PIG	FASCETTA		1.32	5.25	6.90
4QUADPINGLO72086	Quadrotto Pino Giuntato Lamellare 72x86	ML	12.07	4.73	57.10
				Incidenza: 27.16 %	Totale Costo €: 70.91

Guarnizioni

Codice	Descrizione	Um	Qta	Costo Uni.	Costo Tot.
4GMA476491	Guarnizione Telaio/Anta TE3007 Nera	ML	2.86	0.24	0.69
4GMA480501	Guarnizione Anta TE3031 Nera	ML	2.73	0.38	1.04
				Incidenza: .66 %	Totale Costo €: 1.72


Vetro

Codice	Descrizione	Um	Qta	Costo Uni.	Costo Tot.
4VETV0001	4 + 16 Aria + 4 Satinato - 4 + 16 Aria + 4 Satinato Guarnizione Anta Canalina Warm Edge Grigia con Argon		1.15	100.00	115.20
				Incidenza: 44.12 %	Totale Costo €: 115.20

Accessori/Altro

Codice	Descrizione	Um	Qta	Costo Uni.	Costo Tot.
0CIMBLEG	Imballo su bancale		1.00	10.00	10.00
0CMANALEF02R0	MANODOPERA-PRODUZIONE		1.00	52.49	52.49
4MCO0ID42DKSM-BI	Maniglia Roboquattro DK (ID42DKSM) - Biancomat		1.00	0.10	0.10
				Incidenza: 23.97 %	Totale Costo €: 62.59

Totale: 261.08 x Qta 1 : 261.08

Commessa N° 000052 Rev: 001
Stampa Costi
NBox: 6 - serramento P02
Qta: 1


LxH Esterno Telaio : 1500 X 2300
Essenza: Pino FJ Lamellare
Colore Interno: Mordenzato Noce
Colore Esterno: Mordenzato Noce
Telaio: Spessore 68
Anta: Quadro Maggiorato
Ferramenta: Maico Copricerniera - Argento
Scrocco Est.: Non Presente
Cerniera: Standard
Verso Apertura: 2 Ante DX
Tipo Chiusura: Anta Ribalta
Foro Maniglia: Solo lato interno
Soglia: Alluminio taglio termico
Colore Soglia: Interno Nera. Esterna Argento
Guarnizione: Guarnizione Nera
Blocco anta pass.: Non Presente

Ferramenta

Codice	Descrizione	Um	Qta	Costo Uni.	Costo Tot.
4FCOXDK30D8S	Movimento DK 30mm con boccole 8 scatti	PZ	1.00	2.01	2.01
4FSFS1159339	MC2-S111/6KT-6X110 VITE 6x110	PZ	10.00	0.31	3.07
4FSFS1167300	MC2-H36/2I-12X36-W15 BUSSOLA 12x36	PZ	10.00	0.41	4.13
GUA	Guarnizioni		11.95	0.00	0.00
				Incidenza: 2.99 %	Totale Costo €: 9.22

Legno

Codice	Descrizione	Um	Qta	Costo Uni.	Costo Tot.
4FASEITQ_PIG	Fascetta esterna Italica - Tonda - Quadra Pino Giuntato	ML	2.25	5.25	11.81
4FASIITQ_PIG	FASCETTA		2.25	5.25	11.81
4QUADPINGLO72086	Quadrotto Pino Giuntato Lamellare 72x86	ML	17.42	4.73	82.37
				Incidenza: 34.36 %	Totale Costo €: 105.99

Guarnizioni

Codice	Descrizione	Um	Qta	Costo Uni.	Costo Tot.
4GMA476491	Guarnizione Telaio/Anta TE3007 Nera	ML	10.49	0.24	2.52
4GMA480501	Guarnizione Anta TE3031 Nera	ML	10.11	0.38	3.84
4GUNIGS118TPEN	Guarnizione Soglia GS 118 TPE Nera	ML	1.50	0.49	0.73
				Incidenza: 2.3 %	Totale Costo €: 7.09

Vetro

Codice	Descrizione	Um	Qta	Costo Uni.	Costo Tot.
4VETV0006	33,1 Basso Emissivo 1.0 + 18 + 33,1 - 33,1 Basso Emissivo 1.0 + 18 + 33,1 Guarnizione Anta Canalina Warm Edge Grigia con Argon		2.59	44.00	114.05
				Incidenza: 36.97 %	Totale Costo €: 114.05

Accessori/Altro

Codice	Descrizione	Um	Qta	Costo Uni.	Costo Tot.
0CIMBLEG	Imballo su bancale		1.00	10.00	10.00
0CMANALEP02R0	MANODOPERA-PRODUZIONE		1.00	62.00	62.00
4MCO0ID42DKSM-BI	Maniglia Roboquattro DK (ID42DKSM) - Biancoamat		1.00	0.10	0.10
				Incidenza: 23.37 %	Totale Costo €: 72.10

Totale: 308.46 x Qta 1 : 308.46

